
y≅0 z≅0 hf 45 degrees BLAST on
100
0
−100
−200
−300
B_x (G)
0
500
1000
1500
x (mm)


y≅0 z≅0 hf 45 degrees BLAST on
2500
2000
1500
1000
500
0
B_y (G)
0
500
1000
1500
x (mm)


y≅0 z≅0 hf 45 degrees BLAST on
B_z (G)
250
200
150
100
50
0
0
500
1000
1500
x (mm)